

Ricevimento campione: 26-02-08

Emissione rapporto: 08-05-08


Relazione composta da n° 2 allegati.

Denominaz.campione: SEDIA GLISS 921/VT_CR

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 90745**

Elenco prove eseguite

1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000
2. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
Dott. Andrea Giayon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.


RAPPORTO DI PROVA**90745 / 1**

Ricevimento campione: 26-02-08

Esecuzione prova: 05-03-08

Emissione rapporto: 08-05-08

Denominaz.campione: SEDIA GLISS 921/VT_CR

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000**

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	700	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
2.000	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
Dott. Andrea Giayon

RAPPORTO DI PROVA**90745 / 2**

Ricevimento campione: 26-02-08

Esecuzione prova: 15-04-08

Emissione rapporto: 08-05-08

Denominaz.campione: SEDIA GLISS 921/VT_CR

PEDRALI S.P.A.
VIA FUSLINE 25
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
ITALY**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000**


Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
Dott. Andrea Giavon